Le masque de soudage Speedglas 100:

- Convient à la plupart des procédés de soudage avec une teinte à l'état foncé allant jusqu'à 12.
- Offre une protection contre les rayonnements UV et IR permanente (teinte 12), que le filtre soit à l'état clair ou à l'état foncé dans le cas d'un défaut électronique ou d'alimentation.
- Est facile d'utilisation et d'entretien.
- Possède cinq niveaux de teinte différents à l'état foncé 8-12 (Speedglas 100V).
- Possède trois niveaux de sensibilité au choix de l'utilisateur pour assurer une détection fiable de l'arc électrique (Speedglas 100V).
- Offre une excellente visibilité à l'état clair, teinte 3, pour faciliter la préparation au soudage ou après opération.
- Possède de nombreux ajustements possibles pour un confort maximal au niveau de la coiffe, du harnais et du filtre de soudage.
- Peut être utilisé conjointement avec des masques respiratoires spécifiques soudure.

| Specifications Techniques | |
|---|---|
| **Poids**<br>Coiffe de soudage<br>(avec Filtre de soudage) | 465 g |
| Champ de Vision | 44 x 93 mm |
| Temps de commutaion clair-foncé | 0,1 ms (+23°C) |
| Temps de passage de l'état foncé à l'état clair | 100 ms – 250 ms |
| Protection UV / IR | Correspond à une teinte 12 (permanente) |

| Specifications Techniques | |
|---|---|
| **Etat clair** | Teinte 3 |
| **Etat foncé** | Teintes 8-12 |
| Type de pile | 2 x CR2032 (Lithium 3 Volts) |
| **Durée de vie des piles** | 1500 heures |
| Température d'Utilisation | -5ºC à+55ºC |
| Taille de tour de tête | 54-64 |

EMT -
ZA du Ballon 90300 Offemont
tél : 33 (0)3 84 26 55 88
Adresse mail : contact@e-m-t.fr